

# 中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司沅陵县柳林汉金矿 山生态保护修复分期验收意见

2025年10月28日，怀化市自然资源和规划局组织了由邹晚祥、向前华、黄泽锋组成的专家组对中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司沅陵县柳林汉金矿矿山生态保护修复工作进行了现场复验，并对湖南省自然资源调查所编制的《中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司沅陵县柳林汉金矿矿山生态保护修复分期验收报告》（以下简称《验收报告》）进行了审查，通过实地调查与资料查阅，形成验收意见如下：

## 一、项目概况：

中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司沅陵县柳林汉金矿采矿权许可证由湖南省自然资源厅颁发颁发，证号：C4300002009124120049336，有效期自2022年3月12日至2025年12月31日。开采矿种为金矿，生产规模6万t/年，矿山面积17.6728km<sup>2</sup>，开采方式为地下开采。因采矿许可证即将到期，为顺利办理采矿权延续登记手续，矿业权人于2025年10月申请了矿山生态保护修复分期验收。

二、受矿山委托，湖南省自然资源调查所于2025年8月15日对矿山生态保护修复情况进行了实地调查，后根据实际调查情况编制了《中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司沅陵县柳林汉金矿矿山生态保护修复分期验收报告》。

三、根据湖南省自然资源调查所编制的《验收报告》，专家组通过实地调查，对本次矿山生态修复保护工作进行了现场验收，形成验

收意见如下：

（一）验收的目的和任务明确，程序和方法合理，依据较充分。

（二）根据现场调查，本报告认为矿山存在的主要生态环境问题为土地资源占用破坏的结论较合适。现状条件下矿业活动对水资源、水生态源响较轻，现状矿区范围内无滑坡、泥石流、岩溶地面塌陷等地质危害，对生物多样性影响较轻，结论较符合实际。

（三）矿山已建立生态修复基金专项账户，户名：鑫瑞公司沅陵县柳林汉金矿矿山地质环境治理恢复基金专户，开户行为：中国银行沅陵支行营业部，账号为：609373704627，目前账户中有余额 360.07 万元。

（四）针对矿山存在的地质环境问题采取了对部分废石堆及已关闭尾矿库复绿、修建截排水沟及挡土墙、设置标识标牌、废弃井口封堵及水质土壤监测等生态保护修复措施。矿山生态保护修复工程质量与治理效果较好，矿山生态环境问题得到有效改善，以上措施符合矿山生态保护修复分期验收有关要求。

（五）验收组对矿区及矿业活动可能影响到的范围进行了现场调查，听取了当地村民委员会和部分村民的意见，并按规定提交了矿山生态保护修复满意度调查表。报告附件基本齐全。

（六）《验收报告》指出了矿山在生态保护修复方面存在的问题，并提出了相应的建议。

综上所述，矿山根据《中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司沅陵县柳林汉金矿矿山生态保护修复方案》及动态的矿山生态环境问题实施了生态保护修复工程，专家组根据实地调查情况共同商议，认为矿

山本次生态保护修复工程达到了分期验收要求，并同意本次分期验收合格。

专家组成员：邵晓东 何前少 董库峰

2025年11月5日