

《会同县金德矿业有限公司新漠滨金矿矿山生态保护 修复分期验收报告》评审意见

2025年7月1日，怀化市自然资源和规划局组织专家对会同县金德矿业有限公司新漠滨金矿矿山生态保护修复分期验收进行了现场复核，并对湖南省城市地质调查监测所编制的《会同县金德矿业有限公司新漠滨金矿矿山生态保护修复分期验收报告》（以下简称《验收报告》）进行了审查，形成评审意见如下：

一、矿山现采矿许可证由省自然资源厅颁发，矿区面积6.3977km²，有效期自2020年8月26日至2025年8月26日。开采方式为地下开采，生产规模3.0万吨/年。矿山已按规定开设生态保护修复基金账户并签订了三方监管协议。目前矿山拟申请办理采矿许可证延续登记，按规定需开展生态保护修复分期验收。

二、分期验收承担单位具有地质灾害危险性评估甲级资质，单位资质和验收组成员人数均符合省自然资源厅要求。

三、《验收报告》识别矿山生态问题主要为：办公生活区、选厂及工业广场等占用破坏土地资源面积1.186hm²。主要生态问题诊断较准确。

四、该矿山2023年3月以前一直处于停产状态。复产后矿山开展了相应的生态保护修复工程，总体修复效果较好。结合以往年度验收情况，本次分期验收的主要生态保护修复工程如下：

1、2022年度完成警示标识50处，安全围挡240m，截排水沟850m，沉淀池2个，处理池1个，挡墙300m，拦渣坝50m，护坡200m，截水沟450m，

水资源水生态监测1处，地灾安全隐患监测8处，井口封堵24个。

2、2023年度完成截排水沟70m，沉淀池清淤4次，修复草地0.2hm²，挡墙44m，拦挡坝11.9m，截水沟175m，水质检测12次。

3、2024年度完成截排水沟75m，修复草地0.175hm²，挡墙27.4m，水生态水环境监测1处，综合利用700m³。

五、验收组对矿区及矿业活动可能影响到的范围进行了现场调查，听取了当地村民委员会和部分村民的意见，并按规定提交了矿山生态保护修复满意度调查表。报告附件基本齐全。

六、《验收报告》指出了矿山在生态保护修复方面存在的问题，并提出了将其纳入新一轮生态保护修复方案解决、加强水资源水生态监测方面的建议。

综上所述，该矿山分期验收工作程序、方法符合有关规定，《验收报告》较为全面地反映了矿山地质环境问题，对矿山采取的生态保护修复工程及成效进行了较为详细的调查和合理的评价，矿山企业和技术单位对现场复核提出的问题进行了及时整改。经会议，专家组同意本次分期验收合格。

专家组：

刘之 苏新 陈

2025年7月13日

会同县金德矿业有限公司新漠滨金矿矿山生态保护修复分期验收报告专家签名表

时间：2025 年 07 月 01 日

序号	姓名	工作单位	技术职称	联系电话	备注
1	刘云	湖南恒屹勘查有限公司	高 2	15874500673	
2	周世林	湖南生态环境调查所(退休)	高 2	13874579349	
3	陈平初	湖南建兴环境公司	造师	13923089290	