

# 溆浦县金昌矿业有限责任公司平头垸锰矿 矿山生态保护修复分期验收意见书

2026年6月5日，怀化市自然资源和规划局组织了由滕丽平、符长亮、蒋平初等组成的专家组对溆浦县金昌矿业有限责任公司平头垸锰矿（以下简称“平头垸锰矿”）矿山生态保护修复工作进行了现场验收，通过实地调查与资料查阅，形成验收意见如下：

## 一、矿山概况

平头垸锰矿采矿许可证系原湖南省国土资源厅颁发，证号为C4300002009082120043851，主要开采矿种为锰矿，登记的生产规模为2万t/a，准采标高+625~+550m标高，面积：0.4106km<sup>2</sup>。有效期自2012年8月22日至2014年8月22日。采矿许可证已过有效期限，因该矿山为矿规保留矿山，现需对采矿权进行延续。矿山于2026年6月1日提出分期验收申请。

二、受矿山委托，湖南昌源测绘有限公司于2025年5月对矿山生态保护修复情况进行现场调查，后根据实地调查情况编制了《溆浦县金昌矿业有限责任公司平头垸锰矿矿山生态保护修复分期验收报告》（以下简称《分期验收报告》）。

三、根据《分期验收报告》，专家组通过实地调查，对本次矿山生态修复保护工作进行了现场验收，形成验收意见如下：

（一）验收的目的和任务明确，程序和方法合理，依据较充分。

（二）矿山自2014年8月一直处于停产状态，因采矿证到期需续证，2018年湖南省地质环境监测总站对矿山进行了一次生态保护修复分期验收并验收合格，但因政策原因，采矿权证当时未能顺利延续。因该矿山为矿规保留矿山，为顺利办理采矿权延续手续，开展了本次分期验收。综上，本期矿山生态保护修护工程包含2018年8月之前验收的工程及本次开展的生态保护修复工程。

本期矿山生态保护修复总投入 47.3 万元。2018 年湖南省地质环境监测总站验收的主要工作量如下：1、投入 10 万元修建挡渣墙 60m，以防形成废石流；2、投入 13.5 万元修建排水沟 450m；3、1 处面积为 1.0252 公顷的废弃废渣堆场已经自然绿化。本次实施的工程如下：1、投入 22.6 万元对 3 处露采场进行覆土，采取自然复绿为主、人工辅助复绿为辅，修复林地 2.7376 公顷；2、投入 0.2 万元取土样 2 件、水样 2 件进行水土检测；3、投入 1 万元进行日常巡查、植被管护及地质灾害监测。生态保护修复效果较好。

（三）矿山已建立矿山生态修复基金专用账户，开户行为中国建设银行股份有限公司溆浦支行，账户 4305172743600000244，矿山生态保护修复资金余额 84.62 元。矿山自 2014 年 8 月后一直处于停产状态，且《溆浦县金昌矿业有限责任公司平头垌锰矿矿山地质环境综合防治方案》未明确基金计提方式，矿山后续一直未计提基金。建议应签订三方监管协议，按新编制的生态保护修复方案及基金计提要求，足额缴纳生态保护修复基金。近年来，矿山未使用基金账户中的余款，矿山生态修复所产生的费用由矿山自筹支付。

（四）建议矿山应加强后期监测及管护工程。

综上所述，矿山根据《溆浦县金昌矿业有限责任公司平头垌锰矿矿山地质环境综合防治方案》及动态的矿山生态环境问题实施了生态保护修复工程。专家组实地验收后矿山根据提出的意见进行了整改并整改完成，专家组经共同商议后，认为矿山本期生态保护修复工程达到了分期验收要求，并同意本次分期验收合格。

评审专家：滕丽平 符晓新  
2020 年 6 月 15 日

符晓新 2020.6.15

### 溆浦县金昌矿业有限责任公司平头垅锰矿矿山生态保护修复分期验收专家签名表

时间: 2026年6月5日

姓名	单位	职务/职称	联系电话	备注
滕丽平	湖南省自然资源调查所	高工	15274551924	
符璐	湖南省自然资源调查所	高工	15211537320	
蒋平初	湖南泰兴环境管理公司	造价师	13973089290	

## 溆浦县金昌矿业有限责任公司平头垴锰矿矿山生态保护修复分期验收报告评审后修改说明

项目名称：溆浦县金昌矿业有限责任公司平头垴锰矿矿山生态保护修复分期验收

会审时间：2026年6月5日

专家	序号	评审存在的问题	修改说明	位置
滕丽平	1	原来综合防治方案里面有老窿，需要交待其现状情况，是否封堵。	补充老窿调查	P7
	2	调查表有采空区，采空区现状如何，是否稳定。	补充采空区说明	P7
	3	结论部分有砷超标，前后结论不一致	核实砷超标情况	P38-39
符长亮	1	章节按规范完善，并核实部分规范的时效性。	核实规范文件	P2
	2	交通位置图更换，太模糊，核实省道 S224。	更新交通位置内容	P4-5
	3	矿山开采历史中说明露天采场的情况，核实采空区是否有 0.015km <sup>2</sup> ，若有采空区说明沉降监测情况。	核实采空区内容	P7
	4	土地类型占损应套合最新三调信息。	更新土地利用现状	P25
	5	矿山生态保护修复工程及效果中应明确各工程的施工时间、具体规格、采石、费用，是否有变形等，同时补充警示牌、矿硐硐口封堵情况	补充工程描述内容	P34
	6	核实建议最后一条	核实建议内容	P38
	7	核实基本情况表中开采标高，选矿方法，核实 6.3、6.4	修改附表	附表
	8	补充方格网、地质界限，计曲线，首曲线区分，说明水土样编号	完善附附图	附图
蒋平初	1	银行对账单应用 2026 年 5 月份。	更新对账单	
	2	生态修复工程 50.8 万应附相关的支付依据。	主体工程为 2013 年开展	P25
	3	综合防治工程造价 357.34 万与综合方案矛盾。	核实综合防治造价	P8
评审专家签名：滕丽平、符长亮、蒋平初				