

《怀化市凯诚矿业有限公司白岩坳金矿阳湾团矿区 矿山生态保护修复分期验收报告》评审意见书

2026年7月9日，怀化市自然资源和规划局组织相关专家对湖南省工程勘察院有限公司编制的《怀化市凯诚矿业有限公司白岩坳金矿阳湾团矿区矿山生态保护修复分期验收报告》进行了评审，经认真审阅和讨论，形成评审意见如下：

1、怀化市凯诚矿业有限公司白岩坳金矿阳湾团矿区（以下简称“阳湾团矿区”）为地下开采矿山，采矿许可证号为C4300002009034120007339，有效期为2024年9月12日至2026年9月12日，采矿许可证即将到期，矿山正在申请办理采矿许可证延续手续，根据相关要求，采矿许可证延续须进行矿山生态修复分期验收。

2、本次验收工作目的、任务明确，工作程序合理，工作方法符合有关技术要求，报告编制符合《矿山生态保护修复验收规范》（DB43/T 2889-2023）要求，提交成果报告较翔实，能满足该矿山生态修复分期验收的要求。

3、阳湾团矿区针对矿区生态环境问题，矿山实施的主要生态修复工程有：

（一）水资源水生态修复与改善工程：矿方在加工区内的废石堆、选矿厂、碎石场等处共补充修建了三段排水沟，总长度370.2m，完善了加工区内部的排水体系，避免了雨季加工区内雨水乱流的现象，效果较好；定期对沉淀池进行了清淤，保证沉淀池能够正常发挥功能作用，效果较好；对矿坑水、尾砂库废水分别进行收集、沉淀，并全部循环利用，避免了矿坑水、尾矿废水外排影响外部水体环境，同时也节约了水资源，效果较好。（二）矿山地质灾害防治工程：矿方在尾砂库北西外缘修建了628.6m截洪沟，拦截尾砂库外围的山坡降雨汇水，可降低泥石流地质灾害发生的风险，大幅减少尾砂废水排放量，节约能耗、安全环保，效果良好。（三）监测和管护工程：矿山一直坚持对矿山水环境、土壤环境进行取样监测；并安排专人矿区范围内地质灾害巡查监测，对矿山生态环境进行全方位的监测，效果较好；并对已复垦区进行有效管护，当前复绿效果良好，验收合格。（四）缩界区域生态修复情况：此次换证期间，矿山已申请对原矿界范围进行调整，矿山面积由原来的0.9886km²调整为0.9690km²，缩界面积为0.0196km²，经现场核查，该缩界退出部分地表无矿山构筑物分布，未对土地资源、土石环境造成破坏，地下无采空区分布，地表无采空区地面变形，未造成生态环境破坏，验收合格。

通过实施上述措施，取得了较好的生态修复效果，矿山各项指标已达到分期验收的标准。

4、报告指出了矿山生态修复工作中存在的主要问题以及情况说明，矿山務必按报告中的要求继续开展矿山生态修复工作。


5、评审专家组同意验收单位提出的“阳湾团矿区矿山生态保护修复分期验收结论为合格”的验收结论。

6、报告中还存在一些问题（详见送审稿），请认真修改、补充、完善。

综上所述，验收报告内容较齐全，验收工作方法、程序符合有关规定要求，验收结论可信，报告中存在的问题按照专家组提出的意见修改完善后，专家组同意评审通过。

主审专家：

2026 年 7 月

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent and appears to be '王四' (Wang Si). Below it are two other signatures, one of which is partially obscured by the date '7 月'. The signatures are written in a cursive, stylized manner.