洪江市黔城镇谷百山板岩矿
矿山生态保护修复分期验收意见书

2026年9月15日，怀化市自然资源和规划局（以下简称“市局”）组织了由滕丽平、臧明元、蒋平初等组成的专家组对洪江市黔城镇谷百山板岩矿（以下简称“谷百山板岩矿”）矿山生态保护修复工作进行了现场验收，通过实地调查与资料查阅，形成验收意见如下：

一、矿山概况

谷百山板岩矿采矿许可证由洪江市自然资源局颁发，证号为：C4312812008067120057177，主要开采矿种为板岩，登记的生产规模为11.11万立方米/年，准采标高+335～+222m，面积：0.03km^2，有效期自2019年6月11日至2022年6月11日。采矿许可证已过有效期限，现需对采矿权进行延续，矿山于2026年9月提出分期验收申请。

二、受矿山委托，湖南恒炬勘查有限公司于2026年7月对矿山生态保护修复情况进行现场调查，后根据实地调查情况编制了《洪江市黔城镇谷百山板岩矿矿山生态保护修复分期验收报告》（以下简称《分期验收报告》）。

三、根据《分期验收报告》，专家组通过实地调查，对本次矿山生态修复保护工作进行了现场验收，形成验收意见如下：

（一）验收的目的和任务明确，程序和方法合理，依据较充分。

（二）2022年5月，洪江市自然资源局（以下简称“县局”）组织相关专家对该矿山开展了一次生态保护修复分期验收，验收结论为合格。受相关政策因素影响，当时采矿权延续手续未能办理，采矿许可证现已到期。为推进采矿权延续工作，市局组织开展了本次矿山生态保护修复分期验收。

该矿山自2022年6月采矿许可证到期后，一直处于停产状态。矿山企业依据2022年5月编制的《洪江市黔城镇谷百山板岩矿矿山生态保护修复方案》（以下简称“《生态保护修复方案》”）持续开展后

期管护工作，对修复区植被进行常态化养护，对沉淀池、排水沟等设施实施定期清淤维护。

本次分期验收重点核查上一次县局组织实施的生态保护修复工程质量及成效。经现场核查与资料审查，已实施的生态保护修复工程总体质量良好，生态修复成效较好。

（三）矿山已开立生态保护修复基金专用账户，开户行：中国建设银行股份有限公司洪江支行，账号：43050172654000001290，账户余额 36.20 万元。按照《生态保护修复方案》，修复基金分 2 年计提，每年计提 36.17 万元。2022 年方案编制完成后，受政策因素影响采矿权未能按期延续，矿山长期停产，未能在 2022、2023 年度足额缴存。结合本次采矿权延续实际，现已完成第一个年度基金计提 36.17 万元；第二个年度计提资金 36.17 万元待采矿权延续审批通过后，于续证后第二个年度缴存。本次已按方案落实当期修复基金计提。基金账户资金暂未使用，矿山生态修复相关费用由企业另行承担。

（四）存在的问题及建议

在矿山采矿权界线外南西侧边缘发育一滑坡地灾隐患点，经县局和当地政府多方调查核实，该隐患点为 2018 年前民间采矿引发，并非由矿山采矿活动引发，县局就该情况出具了相关证明文件。该滑坡威胁一村级公路，目前当地政府拟采取在该隐患点下方村道内侧修建挡墙等方案进行应急处置，以挡住边坡体上小型滚石，挡墙的规模和结构已由具有相关资质的单位进行了设计，后续将组织有资质的施工队伍按照设计方案施工并加强对该滑坡隐患的日常监测和巡排查工作，并树立警示牌。

综上所述，矿山根据《生态保护修复方案》及动态的矿山生态环境问题实施了生态保护修复工程。专家组实地验收后矿山根据提出的意见进行了整改，专家组经共同商议后，认为矿山本期生态保护修复工程达到了分期验收要求，并同意本次分期验收合格。

评审专家：滕丽平 [illegible] [illegible]

2026 年 10 月 14 日